



BRAND NEW ITEMS

2021 Vol.07



メーター系関連アイテム




セロー 250 ('08~'17)用  
スプロケット丁数変更時に生じる  
スピード誤差を補正!



スプロケットの丁数組み合わせ変更で生じるスピードメーターの誤差を補正するアイテムです。取り付けは純正カバーに割り込ませるだけ、ハーネス加工のいらぬカバーオンアイテムです。




**設定は簡単!**  
蓋を開け交換した前後スプロケットのT数や、タイヤサイズ補正をスイッチ  の長押し/短押しで入力していきます。

速度パルス変換ユニット

商品コード	税込価格	JANコード
762-0762100	¥14,300 (本体価格 ¥13,000)	4 990852 120604
●カバーオン ●変換ハーネス、タイラップ付属		
適合 セロー 250(3C56/C~Y/1YB/B1H全車種/DG17J)		

※当製品は完全防水ではございません、雨水のかからない場所に設置して下さい。  
※蓋を開ける際は精密ドライバーが必要です。  
※装着時、外装パーツの脱着が必要です。



速度パルス変換ユニット

スプロケット丁数組み合わせ変更時に生じるスピード誤差の補正を行います。



**好評発売中!!**  
速度パルス変換ユニット  
セロー 250 ('18~FINAL EDITION)  
B7C全車種/DG31J  
商品コード: 762-0763100  
税込価格: ¥14,300  
本体価格: ¥13,000  
JANコード: 4990852116599  
2021 新製品情報 Vol.05-2 掲載

メンテナンス系関連アイテム

ホンダ用

スキャンツール使用時  
カウル脱着の手間を省きます!



汎用スキャンツールで故障診断する際、延長ハーネスで予め接続する4Pコネクタを接続しやすいところまで移動させカウル脱着の手間を省き作業効率アップにつなげます。

ホンダ 4P 故障診断延長ハーネス

商品コード	税込価格	JANコード
764-9002100	¥1,540 (本体価格 ¥1,400)	4 990852 120611
● OBD アダプターオプションアイテム ●ハーネス長: 約 500 mm		



**好評発売中!!**  
OBD アダプター (ホンダ 4P)  
商品コード: 764-9000100  
税込価格: ¥3,300  
本体価格: ¥3,000  
JANコード: 4990852110803