

■純正メーター用スピードセンサーキット2

GROM(JC61/JC75)・MSX125・MSX125SF

リアホイール回転数を検知し、ノーマルスピードメーターを駆動する“スピードセンサーキット2”が**新登場!!**

リアホイール回転数を検知し、ノーマルスピードメーターを駆動するスピードセンサーキットです。
 スプロケットの変更やSP武川製5速クロスミッションの組付けを行った場合でも、ノーマルメーターに速度を表示することが可能となります。
 タイヤサイズを変更した場合にも、スピードメーターコントローラー本体に備えたプッシュスイッチで設定することで、表示速度をノーマル比-30%~+30%の範囲で1%単位で補正することも可能です。ラインナップはセンサーを固定するリアキャリアパーブラケットで異なります。
 ノーマルリアキャリアパーブラケット用と弊社製リアキャリアパーブラケット用の2種類。
 ノーマルリアキャリアパーブラケット用に付属の速度センサー用ステーはアルミ材を削り出し、表面にアルマイトを施しております。
 ■取付けハーネスが付属している為、ノーマルハーネスを切断すること無く、カプラーオンで取付け可能。
 ■ノーマルスイングアーム車、SP武川製アルミスイングアーム装着車のどちらにも対応します。

※本製品はノーマルスピードメーター、弊社製スーパーマルチDNメーター専用になります。
 ※ノーマルホイール・ノーマルディスクホルト以外での動作確認は行っておりません。
 ※SP武川製5速クロスミッションキット組付け時は、本製品を必ず取付けてください。スピードメーターが作動しません。
 ※リアホイール回転数から速度を検知する為、タイヤ外径の変化やスリップなどの要因により、実速と誤差は生じます
 ※表示速度を増減補正することが出来ますが、不適切な設定を行えば速度超過により取り締まりを受ける原因になります。
 一般公道でご使用になる場合は、ご自身の責任に於いてご使用下さい。
 ※H.I.D.、他社製LEDヘッドライトとの同時装着は出来ません。 ※純正リアキャリアパーブラケットの個体差により、加工を要する場合があります。



05-06-0059



装着(ノーマルキャリアパーブラケット用)



装着(SP武川製キャリアパーブラケット用)

品名	純正メーター用スピードセンサーキット2			
対象車両	GROM(JC61-1000001~1299999/JC61-1300001~/JC75-1000001~) MSX125(MLHJC618_D5000001~) MSX125SF			
品番/JANコード	ノーマルキャリアパーブラケット用	品番:05-06-0059	JAN:4514162840481	価格:¥26,400
価格(税込)	SP武川製キャリアパーブラケット用	品番:05-06-0060	JAN:4514162840498	価格:¥19,800
取付時間	1.0H			
発売日	2023年12月予定			

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
純正メーター用スピードセンサーキット2(ノーマルキャリアパーブラケット用)	05-06-0059	¥26,400	4514162840481	
純正メーター用スピードセンサーキット2(SP武川製キャリアパーブラケット用)	05-06-0060	¥19,800	4514162840498	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
 (株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

お得意先様名

FAX 0721-24-5059

様