

SHIFTUP ORIGINAL OIL COOLER CORE

シフトアップ オリジナル オイルクーラー コア 8 段

MONKEY125 (JB03, JB05) / GROM (JC92)

MONKEY125/GROM 専用設計のステーにて
シリンダーヘッドに固定
付属パーツを使用することでボルトオンにて取り付け出来ます。

※オイルフィルターは純正品と仕様が異なる為、
ご使用いただけません、必ず付属の専用フィルターを
ご使用ください。

※オイルクーラーコアの容量は70cc です。
組み込み後、エンジンオイルの増量が必要となりますので
別途ご用意ください。

オイル経路が増加しますので、
必ず強化オイルポンプを装着しご使用ください。

アルミ削り出しのオイルライン取り出しは
シルバーアルマイト/ブラックアルマイトの2種から
お選び頂けます。



サイドパイプ (GOLD) / 取り出し (SILVER) **取り出し付きキット** サイドパイプ (GOLD) / 取り出し (BLACK)



Parts-No,270042-64-03

各 ¥ 55,000

(本体価格: ¥ 50,000.-)

GOLD



Parts-No,270042-64-06

各 ¥ 55,000

(本体価格: ¥ 50,000.-)

GOLD



サイドパイプカラーは全7色展開/取り出し無しのキットもご用意しています。

SHIFTUP SHIFTUP SHIFTUP SHIFTUP SHIFTUP SHIFTUP SHIFTUP SHIFTUP SHIFTUP SHIFTUP SHIFTUP SHIFTUP SHIFTUP SHIFTUP SHIFTUP SHIFTUP SHIFTUP

シフトアップ

株式会社
〒590-0005 大阪府堺市堺区南清水町 1-7-14
Tel 072-229-2555 Fax 072-229-9444

MOTOR
SHiFTUP
Forever heat at heart

MONKEY125 (JB03, JB05) / GROM (JC92) 8段オイルクーラーキット / 取り出し (SILVER)



Parts-No.270042-61-03

BLUE



4 580425 078090



Parts-No.270042-62-03

RED



4 580425 078106



Parts-No.270042-63-03

SILVER



4 580425 078113



Parts-No.270042-65-03

BLUE BERRY



4 580425 078137



Parts-No.270042-66-03

BLACK



4 580425 078144



Parts-No.270042-69-03

GUNMETA



4 580425 078151

MONKEY125 (JB03, JB05) / GROM (JC92) 8段オイルクーラーキット / 取り出し (BLACK)



Parts-No.270042-61-06

BLUE



4 580425 078687



Parts-No.270042-62-06

RED



4 580425 078694



Parts-No.270042-63-06

SILVER



4 580425 078700



Parts-No.270042-65-06

BLUE BERRY



4 580425 078724



Parts-No.270042-66-06

BLACK



4 580425 078731



Parts-No.270042-69-06

GUNMETA



4 580425 078748

MONKEY125 (JB03, JB05) / GROM (JC92) 8段オイルクーラーキット / 取り出し無し ¥38,500 (本体価格: ¥35,000)



Parts-No,970042-61

BLUE



4 580425 078380



Parts-No,970042-62

RED



4 580425 078397



Parts-No,970042-63

SILVER



4 580425 078403



Parts-No,970042-64

GOLD



4 580425 078410



Parts-No,970042-65

BLUE BERRY



4 580425 078427



Parts-No,970042-66

BLACK



4 580425 078434

MONKEY125 (JB03, JB05) / GROM (JC92) 8段オイルクーラー用ステーキット (補修部品)



Parts-No,970042-69

GUNMETA



4 580425 078441



Parts-No,270042-ST

¥4,950 (本体価格: ¥4,500)



4 580425 078236

ホンダ 125cc5速系エンジン用
CT125, DAX125, MONKEY125, GROM

オイルライン取り出し (補修部品)

専用オイルフィルター (補修部品)



Parts-No,290000-03

¥16,280 (本体価格: ¥14,800)

SILVER



4 580425 078168



Parts-No,290000-06

¥16,280 (本体価格: ¥14,800)

BLACK



4 580425 078175




Parts-No,290000-FL

¥2,090 (本体価格: ¥1,900)



4 580425 078182

別売り オプションパーツ オイルクーラーコアガード ¥7,480 (本体価格: ¥6,800)



ステンレス製

Parts-No,951200-ST



4 580425 073781

SHIFTUP 新型オイルクーラーに取り付け可能な
オイルクーラーコアガードです。
飛び石でのコア破損を軽減
約3mm前に出ますので、干渉等にご注意下さい。
※前モデルの12段タイプにはご使用頂けません。



SHIFTUP 8 段オイルクーラー用ステー ¥2,860 (本体価格: ¥2,600)



Parts-No,941213-01 **BLUE**



4 580425 072395



Parts-No,941213-02 **RED**



4 580425 072401



Parts-No,941213-03 **SILVER**



4 580425 072418



Parts-No,941213-04 **GOLD**



4 580425 072425



Parts-No,941213-05 **BLUE BERRY**



4 580425 072432



Parts-No,941213-06 **BLACK**



4 580425 072449



Parts-No,941213-09 **GUNMETA**



4 580425 072456

シフトアップオリジナル
オイルクーラー8段専用となります。
12段には使用出来ません。

SHIFTUP 8/12 段オイルクーラー用サイドパイプ ¥1,100 (本体価格: ¥1,100)



Parts-No,941212-01 **BLUE**



4 582246 500590



Parts-No,941212-02 **RED**



4 582246 500606



Parts-No,941212-03 **SILVER**



4 582246 500613



Parts-No,941212-04 **GOLD**



4 582246 500620



Parts-No,941212-05 **BLUE BERRY**



4 582246 500637



Parts-No,941212-06 **BLACK**



4 582246 500644



Parts-No,941212-09 **GUNMETA**



4 582246 500651

コア本体に個体差がある為、
サイドパイプにヤスリがけ等の
小加工が必要な場合があります。

SHIFTUP 8 段オイルクーラー用 バンジョーユニオン LARGE 8.5mm ¥1,760 (本体価格: ¥1,600)

 M10 内径 8 mm ホース対応 Parts-No,950217-01 BLUE 4 580425 072357	 Parts-No,950217-03 SILVER 4 580425 072364	 Parts-No,950217-04 GOLD 4 580425 072371	 Parts-No,950217-06 BLACK 4 580425 072388
---	--	---	---

バンジョーユニオン 8.5mm ¥1,430 (本体価格: ¥1,300)

 M10 内径 8 mm ホース対応 Parts-No,950116-01 BLUE 4 582246 503461	 Parts-No,950116-03 SILVER 4 582246 503478	 Parts-No,950116-04 GOLD 4 582246 499696	 Parts-No,950116-06 BLACK 4 582246 497357
---	--	---	---

バンジョーボルト M10-P1.25 ¥550 (本体価格: ¥500)

 TOP 厚み 5.8mm Parts-No,950017-01 BLUE 4 582246 492819	 Parts-No,950017-03 SILVER 4 582246 492826	 Parts-No,950017-04 GOLD 4 582246 499719	 Parts-No,950117-06 BLACK 4 582246 503577
---	---	--	--

取り出し用 薄型 バンジョーボルト M10-P1.25 ¥770 (本体価格: ¥700)

 TOP 厚み 4.1mm Parts-No,950317-03 SILVER 4 580425 078199	 Parts-No,950317-06 BLACK 4 580425 078205
--	---



ホース系補修部品

 Parts-No,950030-10 ステンレスバンド φ9.5~12 (2 pcs) ¥880 (本体価格: ¥800) 4 580425 077116	 Parts-No,950031 スティールホースクリップ φ14~15 (2 pcs) ¥330 (本体価格: ¥300) 4 582246 492901	 Parts-No,900042-1M (内径 8 mm) オイルライン / キャッチタンク用 耐油ホース (1 m) ¥1,980 (本体価格: ¥1,800) 4 582246 491485	 Parts-No,900042-2M (内径 8 mm) オイルライン / キャッチタンク用 耐油ホース (2 m) ¥3,960 (本体価格: ¥3,600) 4 582246 506165
--	--	--	---